

**Z P R Á V A**  
**o provedení čištění a kontroly spalinové cesty**

Číslo zprávy: 79/26

Datum provedení zprávy: 11.2.2026

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 11.2.2026

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: **Matěj Wosyka – Kominictví , Sokolovská 429/132 , Praha 8, Karlín.**

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty : **Matěj Wosyka.**

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: **0659/97/17/ŽO/Kr**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: **Společenství vlastníků jednotek Tusarova 18, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **Fišer, byt číslo 5, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, Typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: **Turbo kotel Baxi Nuvola 3 o jmenovitém výkonu 24 kw na zemní plyn v provedení typu „B“ je umístěn v prostoru technické místnosti 3 NP, dopojen kouřovodem z AL/AL materiálu o průměru 60/100mm bez kontrolního dílu v délce 0,9 metru do zděného komína teoretického průměru 15x15cm, který je opatřen AK flexi hadicí o průměru 80mm, účinné výšky cca 14 metrů.**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty : -----

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: -----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **Pata komína je zasypána sutí, na hrdle spotřebiče není upevněna objímka pro přísávání vzduchu z komína, v nadstřešní části je komín zabetonován, nelze tedy určit odkud je zaručen přísun spalovacího vzduchu pro správný chod spotřebiče.**

Termín odstranění nedostatků: -----

**Závěr**

**Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**Vyhovuje.**

Podpis a razítko oprávněné osoby

Kominictví Matěj Wosyka  
Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín  
IČO: 87736578 DIČ: CZ8502040184  
Email: 604250444@seznam.cz  
Tel: 604 250 444



**Z P R Á V A**  
**o provedení čištění a kontroly spalinové cesty**

Číslo zprávy: 78/26

Datum provedení zprávy: 11.2.2026

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 11.2.2026

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: **Matěj Wosyka – Kominictví, Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín.**

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty : **Matěj Wosyka.**

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: **0659/97/17/ŽO/Kr**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: **Společenství vlastníků jednotek Tusarova 18, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **Fisherová, byt číslo 6, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, Typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: **Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 111 o jmenovitém výkonu 24 kw na zemní plyn v provedení typu „C“ je umístěn v prostoru koupelny 3 NP, dopojen kouřovodem z PP materiálu o průměru 80mm s kontrolním dílem v délce 0,8 metru do zděného komína teoretického průměru 15x15cm, který je opatřen PP ohebnou vložkou o průměru 80mm, účinné výšky cca 14 metrů.**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty : -----

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: -----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: -----

Termín odstranění nedostatků: -----

**Závěr**

**Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**Vyhovuje.**

Podpis a razítko oprávněné osoby

Kominictví Matěj Wosyka  
Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín  
IČO: 87736578 DIČ: CZ8502040184  
Email: 604250444@seznam.cz  
Tel: 604 250 444



**Z P R Á V A**  
**o provedení čištění a kontroly spalínové cesty**

Číslo zprávy: **80/26**

Datum provedení zprávy: **11.2.2026**

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: **11.2.2026**

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: **Matěj Wosyka – Kominictví, Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín.**

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty : **Matěj Wosyka.**

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: **0659/97/17/ŽO/Kr**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: **Společenství vlastníků jednotek Tusarova 18, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické Osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: **Smetana, byt číslo 7, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, Typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: **Atmosférický kotel Ceramini ZSN 5/11 o jmenovitém výkonu 11 kw na zemní plyn v provedení typu „B“ je umístěn v prostoru technické místnosti 4 NP, dopojen kouřovodem z AL materiálu o průměru 100mm s kontrolního dílem v délce 0,9 metru do zděného komína teoretického průměru 15x15cm, který je opatřen AK vložkou o průměru 100mm, účinné výšky cca 11 metrů.**

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty : -----

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: -----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **Byla doporučena instalace hlásiče CO, mechanické odtahy, digestoř může ovlivnit tah komína. Nesmí se používat zároveň.**

Termín odstranění nedostatků: -----

**Závěr**

**Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**Vyhovuje.**

Podpis a razítko oprávněné osoby

Kominictví Matěj Wosyka  
Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín  
IČO: 87736578 DIČ: CZ8502040184  
Email: 604250444@seznam.cz  
Tel: 604 250 444



**Z P R Á V A**  
**o provedení čištění a kontroly spalinové cesty**

Číslo zprávy: 77/26

Datum provedení zprávy: 11.2.2026

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 11.2.2026

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: **Matěj Wosyka – Kominictví, Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín.**

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty : **Matěj Wosyka.**

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: **0659/97/17/ŽO/Kr**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: **Společenství vlastníků jednotek Tusarova 18, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **Váňa, byt číslo 4, Tusarova 1463/18, Praha 7, Holešovice. Ičo: 248 09 659**

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, Typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: **Kombinovaný kondenzační kotel Vaillant eco Tec plus 246/5-5 o jmenovitém výkonu 24 kw na zemní plyn v provedení typu „C“ je umístěn v prostoru koupelny 2 NP, dopojen kouřovodem z PP/AL materiálu o průměru 80/125mm s kontrolním dílem veden nad sádrokartonovým podhledem v délce 3,5 metru do zděného komína teoretického průměru 15x15cm, který je opatřen PP ohebnou vložkou o průměru 80mm, účinné výšky cca 17,5 metrů.**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty : -----

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: -----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **Do sádrokartonového podhledu nejsou vsazena kontrolní dvířka, nelze opticky spalinovou cestu (kouřovod) zkontrolovat.**

Termín odstranění nedostatků: -----

**Závěr**

**Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**Vyhovuje.**

Podpis a razítko oprávněné osoby  
Kominictví Matěj Wosyka  
Sokolovská 429/132, Praha 8, Karlín  
IČO: 87736578 DIČ: CZ8502040184  
Email: 604250444@seznam.cz  
Tel: 604 250 444

