

ZPRÁVA o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Číslo zprávy: 2026-KV217

Datum vystavení zprávy: 19. 4. 2026

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 1. 4. 2026

Odborně způsobilá osoba: Mgr. Viktor Puci, Branické kominictví, Údolní 1103/101, 142 00 Praha 4-Braník
revizní technik spalinových cest (MPO_1601481/36-024-H), IČ: 688 37 542, člen SKČR (ev. č. S1095-2D)

Objednatel: Ing. Robert Starosta, KPS správa nemovitostí s.r.o., IČ: 438 74 851

Vlastník objektu: Společenství vlastníků jednotek domu Na Rokytce 8, IČ: 264 99 053

Adresa kontrolovaného objektu: Na Rokytce 1081/8, 180 00 Praha 8-Libeň

BYT 33 – BAUMRUK (5. patro)

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola:

Spotřebič paliv: nástěnný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC pro VU 246/5-3 (24 kW)

umístění spotřebiče: technická místnost

Přívod spalovacího vzduchu zajištěn soustředným kouřovodem ze světlíku.

Kouřovod: soustředný vzducho-spalinový systém, lak. Al. plech/plast., s kontrolním otvorem

světlost průduchu: Ø 60/100 mm

rozvinutá délka: 1 m

Komín: vedený světlíkem, soustředný vzducho-spalinový systém, lak. Al. plech/plast. ohebná vložka

světlost průduchu: Ø 80/125 mm

účinná výška: cca 6 m

Nadstřešní výška je vyhovující.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

1) **Nevhodné zakončení komínové vložky z bílého plastu, který není odolný UV záření.**

Obvykle se začne během pár let rozpadat.

2) **Nebyla dodána vstupní revize spalinové cesty.**

Termín odstranění zjištěných nedostatků: **co nejdříve**

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

**VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ**

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:

